

Uwagi:

- Przed robotami należy sprawdzić przy skrzyżowaniach i kolizyjnych przejściach, w miejscu gdzie nie przewiduje się wykopów ręcznie, położenie istniejących urządzeń podziemnych.
- W miejscach gdzie należy wykonać roboty w bezpośredniej bliskości istniejących urządzeń podziemnych, roboty należy wykonać ręcznie bez użycia mechanizmów.
- Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem.
- Wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami terenu sposobu przejścia przez tereny prywatne.
- Wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami terenu sposobu przejścia przez tereny prywatne.
- W przypadku zastosowania metody z wciskaniem zabezpieczenie przed wciskaniem w istniejące przewody.
- Wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami terenu sposobu przejścia przez tereny prywatne.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia istniejącego uzbrojenia terenu.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia istniejącego uzbrojenia terenu.
- Projektowany kolektor grawitacyjny w przewodzie należy zaprojektować przewody PVC160 SDR34 PN10 o średnicy 160 mm.
- Projektowany kolektor grawitacyjny w przewodzie należy zaprojektować przewody PVC160 SDR34 PN10 o średnicy 160 mm.
- Kolektor należy wykonywać sekwencyjnie zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków, rozpoczynając od najniższego punktu