

UWAGA:
RZUT DACHU BUDYNKU POBRANO
Z INWENTARYZACJI WYKONANEJ 10. 2013r
PRZEZ : **tech. bud. Marian Wojciechowski**

inż. Izabela Stefańska

Na podstawie ekspertyzy, opisu technicznego oraz kosztorysu wymienić na nowe:
1/uszkodzone krokwie okapowe
2/podbitkę wszystkich dachów
3/ozdobne elementy więźby na elewacjach
4/oznaczone na rzucie elementy
5/dachówkę i łaty
6/papę
7/kominy
8/rynny i rury spustowe
9/instalację odgromową

ISTNIEJĄCE KOMINY

Zamawiający: GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY OWIŃSKA ul. Dworcowa dz.113/11 (budynek po dworcu kolejowym)			
Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	Temat: **Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych**		
projektant: inż. EWA OWSIANOWSKA upr. nr 353/86/PW	Treść: **DACH - KONSTRUKCJA**		
Sprawdzający: mgr inż.MARIUSZ MILCZAREK upr. nr WKP/0269/POOK/11	Skala: 1:50	Branża: KONSTRUKCJA	Rys. nr 6
	Data: 11.2013 r.	Stadium: PB	