

**Zestawienie montażowe do przebudowy stacji
transformatorowej STSo-20/100 na stację
STSRSo-20/100-K-10,5-OP3**

1. Zamocowanie na stacji kabla SN-20kV		
2. Izolatory LWP-8-24 (M20x105)	-	6szt.
3. Konstrukcja pod izolatory KIs-9	-	2szt.
4. Głowica kablowa 3xPOLT-24D/1X0	-	1kpl.
5. Osłona kabla na słupie rurą AROT SV110	-	1kpl.