


krawędzie płyt nie mogą  
pokrywać z krawędziami otworów



Dodatkowe zbrojenie diagonalne z pasków 30x20[cm] siatki z  
włókna szklanego ułożonej pod kątem 45 do krawędzi otworów

PROJEKT : Biuro Obsługi Budownictwa Marian Wojciechowski  
ul. Poznańska 46, 62-095 Murowana Goślina

INWESTOR: Gmina CZERWONAK ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK

OBIEKT : Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki Pl. Zielony 4  
62-004 Czerwonak

Sposób ułożenia izolacji w okolicach otworów

DETAL

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

PROJEKTANCI : tech. bud. Marian Wojciechowski

NR RYS.:  
5

K W I E C I E Ń 2012