



w przypadku remontu pokrycia dachu wymienić dachówkę na czarną zakładkową identyczną z oryginalną dachówką na dachu części niskiej istniejące kaferki przywrócić do historycznej formy istniejące kominy przywrócić do historycznej formy patrz zdjęcie dworca w Owińskach

daszek zdemontować i odtworzyć krokwie i płatwie wykonać wg wzoru istniejących

wykonać nową izolację studzienek doświetlenia piwnicy opaskę rozebrać i wykonać nową z kostki granitowej h=8cm

wymiana uszkodzonych elementów schodów na bloki granitowe na wrownanym podłożu

izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych: tynk renowacyjny kat.II dysperbit x 2

UWAGA:
RYSUNEK ELEWACJI, W TYM KSZTAŁT I WYMIARY OKIEN
WYKONANO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA" 10.2013r
autorzy: tech.bud.Marian Wojciechowski, inż. Izabela Stefańska
ORAZ ZDJĘĆ ELEWACJI.
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ORAZ
ELEMENTÓW STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA:
NIE PRZEWIDUJE SIĘ POKRYCIA ELEWACJI CEGLANEJ
WARSTWĄ OCIEPLENIA
ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ
DOPROWADZAJĄC DO KOLORU
CZYSZTEJ CEGŁY KLINKIEROWEJ
BEZ USZKADZANIA WARSTWY SPIECZONEJ

UWAGA:
wszelkie tabliczki informacyjne o urządzeniach technicznych
zamocowane na elewacji
należy zdemontować
i ponownie zamontować nowe
w tych samych miejscach

UWAGA:
MURY ELEWACYJNE PARTERU
NALEŻY POKRYĆ BEZBARWNĄ POWŁOKĄ OCHRONNĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED "GRAFFITI"



Zamawiający	GMINA CZERWONAK, ul.Źródlana 39		
Lokalizacja:	BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak (budynek po dworcu kolejowym)		
o Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	Temat: Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych		
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93	Treść: ELEWACJA SZCZYTOWA POŁUDNIOWA		
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW	Skala: 1:50	Branża: ARCHITEKTURA	Rys. nr 6
	Data: 11.2013 r.	Stadium: PB	