



**UWAGA:**  
RZUT PARTERU BUDYNKU POBRANO  
Z INWENTARYZACJI WYKONANEJ 10. 2013r  
PRZEZ : **tech. bud. Marian Wojciechowski**  
**inż. Izabela Stefańska**

**UWAGA:**  
**WYBRANE ZEWNĘTRZNE WYMIARY**  
**OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH**  
**W ZAKRESIE SPRAWDZONYM NA WIZJI LOKALNEJ**  
**NANIESIONO W ZESTAWIENIU STOLARKI**  
**ORAZ NA ELEWACJACH**

wymiana górnej warstwy obramowania studzienek okienek piwnicznych na kostkę granitową  
naprawa istn. krat studzienek: uzupełnić płaskowniki 30x 5mm  
uzupełnić ramę kątownik 40x40x5mm

odwodnienie studzienek piwnicznych z doprowadzeniem do kanalizacji

oznaczenie powierzchni do izolowania: ściany piwnic + ściany fundamentowe izolacja p.-wilgociowa wg opisu tech.

OPASKA BUDYNKU Z KOSTKI BETON. SZAREJ GRUB.6cm

WYBURZENIA

WYPEŁNIENIA

Istniejące ściany

Zamawiający GMINA CZERWONAK, ul.Źródłana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak (budynek po dworcu kolejowym)			
o Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		Temat: <b>Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych</b>	
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93		Treść: <b>PRZYZIEMIE</b>	
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW		Skala: <b>1:50</b> Data: 11.2013 r.	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Stadium: <b>PB</b>
		Rys. nr <b>2</b>	