



WIEŻBA W OSIACH 3 -- 6.1



WIEŻBA W OSIACH 6.1 -- 7



UWAGA: kominy od poziomu 90 cm powyżej poddasza w górę - rozebrać wymurować nowe z cegły klinkierowej ze zwieńczeniem wg rysunku elewacji i historycznego zdjęcia pozostałą wysokość kominów oczyścić, uzupełnić zaprawę i otynkować tynkiem cementowo-wapiennym			
Zamawiający GMINA CZERWONAK, ul.Źródłana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY ul. Gdyńska 53 Czerwonak (budynek po dworcu kolejowym)		Temat: Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych	
o Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32		Treść: RZUT WIEŻBY I DACHU NA CZĘŚCI PARTEROWEJ	
projektant: inż. EWA OWSIANOWSKA upr. nr 353/86/PW		Skala: 1:50 Branża: KONSTRUKCJA Data: 11.2013 r. Stadium: PB	
Sprawdzający: mgr inż. MARIUSZ MILCZAREK upr. nr WKP/0269/POOK/11		Rys. nr 3	