

Wykopy ze wzg. na dużą głębokość oraz nawodniony teren należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Pełne zabezpieczenie i oznakowanie wykopów wg właściwej PN.

Wykopy głębokie ręcznie wykonywać przy asekuracji osób będących na powierzchni.

Ziemię z urobku w całości wywozić na składowisko gruntu.

b) kolizja z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

W przypadku natrafienia na instalacje podziemne uniemożliwiające zabezpieczenie wykopu szalunkami z płyt stalowych należy bezwzględnie wykonać szalunki z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Odkryte instalacje należy zabezpieczyć i powiadomić właścicieli tych instalacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują.

Kierownik budowy na podstawie informacji i dokumentacji projektowej jest zobowiązany opracować plac bezpieczeństwa i ochrony zdrowia