

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Czerwonak

Obiekt : Roboty w zakresie remontu dróg

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Czerwonak

Kod CPV : 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Inwestor : Gmina Czerwonak

Adres : ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Czerwonak

Budowa : Gmina Czerwonak

Obiekt : Roboty w zakresie remontu dróg

Data: 2013-12-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki ostrzegawcze A typu 1	10,000	szt
1	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	10,000	szt
2	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -ostrzegawcze	10,000	szt
3	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki ostrzegawcze 0,30 m2	10,000	szt
4	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	10,000	szt
2	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki ostrzegawcze A-7 typu 2 folia odblaskowa	5,000	szt
5	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
6	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -ostrzegawcze	5,000	szt
7	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki ostrzegawcze 0,30 m2	5,000	szt
8	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
3	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki zakazu B typu1	20,000	szt
9	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	20,000	szt
10	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -zakazu	20,000	szt
11	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, 0,30 m2	20,000	szt
12	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	20,000	szt
4	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki zakazu B-2,B-20 typu 2 - folia odblaskowa	5,000	szt
13	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
14	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -zakazu	5,000	szt
15	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, 0,30 m2	5,000	szt
16	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
5	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki nakazu C typu 1	5,000	szt
17	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
18	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -nakazu	5,000	szt
19	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki nakazu 0,30 m2	5,000	szt
20	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
6	Uzupełnienie i wymiana oznakowania - znaki informacyjne D typu 1	10,000	szt
21	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	10,000	szt
22	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -informacyjnych	10,000	szt

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Czerwonak

6. Uzupelnienie i wymiana oznakowania - znaki informacyjne D typu 1

Data: 2013-12-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
23	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne 0,30 m2	10,000	szt
24	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	10,000	szt
7	Uzupelnienie i wymiana oznakowania - znaki informacyjne D-6 typu 2 folia odblaskowa	5,000	szt
25	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
26	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych -informacyjnych	5,000	szt
27	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne 0,30 m2	5,000	szt
28	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
8	Uzupelnienie i wymiana oznakowania znak U-3		
29	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
30	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5,000	szt
31	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne 0,30 m2	5,000	szt
32	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
9	Uzupelnienie i wymiana oznakowania znak U-9a, U-9b		
33	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
34	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5,000	szt
35	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne 0,30 m2	5,000	szt
36	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
10	Uzupelnienie i wymiana oznakowania znak "Drogowskaz od obiektów użyteczności publicznej"	5,000	
37	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	5,000	szt
38	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	5,000	szt
39	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne 0,30 m2	5,000	szt
40	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	5,000	szt
11	Elementy bezpieczeństwa ruchy U-2	20,000	szt
41	Pozycja Elementy bezpieczeństwa ruchy U-2	20,000	szt
12	Elementy bezpieczeństwa ruchy U-1a, U-1b	5,000	szt
42	Pozycja Elementy bezpieczeństwa ruchy U-1a, U-1b	5,000	szt
13	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - T6	5,000	szt
43	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	5,000	szt

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Czerwonak

13. Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - T6

Data: 2013-12-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
44	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych	5,000	szt
14	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - T	15,000	szt
45	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	15,000	szt
46	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych	15,000	szt
15	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki ostrzegawcze A typu 1	5,000	szt
47	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych	5,000	szt
48	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki ostrzegawcze do 0,30 m2	5,000	szt
16	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki ostrzegawcze A-7 typu 2 folia odblaskowa	5,000	szt
49	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych	5,000	szt
50	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki ostrzegawcze do 0,30 m2	5,000	szt
17	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znak U-18 b(600x400mm)	5,000	szt
51	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - lustra	5,000	szt
52	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych - lustra drogowe	5,000	szt
18	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znak U-18 b(800x600mm)	5,000	szt
53	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - lustra	5,000	szt
54	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych - lustra drogowe	5,000	szt
19	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki zakazu B typu 1	15,000	szt
55	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych zakazu,	15,000	szt
56	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu do 0,30 m2	15,000	szt
20	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki zakazu B-2, B-20 typu 2 folia odblaskowa	5,000	szt
57	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych zakazu,	5,000	szt
58	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu do 0,30 m2	5,000	szt
21	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki informacyjne D typu 1	5,000	szt
59	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych informacyjnych	5,000	szt
60	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne do 0,30 m2	5,000	szt
22	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki informacyjne D-6 typu 2 folia odblaskowa	5,000	szt
61	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych informacyjnych	5,000	szt
62	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne do 0,30 m2	5,000	szt
23	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki nakazu C typu 1	5,000	szt
63	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych nakazu	5,000	szt

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Czerwonak

23. Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki nakazu C typu 1

Data: 2013-12-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
64	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne do 0,30 m2	5,000	szt
24	Naprawa uszkodzonych tablic znaków drogowych - znaki U-3	5,000	szt
65	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	5,000	szt
66	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki do 0,30 m2	5,000	szt
25	Wymiana zniszczonych słupków do znaków drogowych	50,000	szt
67	Pozycja Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	50,000	szt
68	Pozycja Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)	50,000	szt
69	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	50,000	szt
70	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	50,000	szt
26	Naprawa znaku drogowego	70,000	szt
71	Pozycja Wkopanie słupka do znaków drogowych	70,000	szt
27	Wykonanie i montaż urządzeń zabezpieczających - bariery stalowe typu A	50,000	m
72	Pozycja Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm, przy rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 1,5 m	50,000	m
28	Montaż znaku tabliczki z nazwą ulicy na słupku stalowym(tablica i słupek materiał inwestora)	25,000	szt
73	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne	25,000	szt
74	Pozycja Wkopanie słupka do znaków drogowych	25,000	szt

--- Koniec wydruku ---